



TwinCAT	RUN
PLC	RUN
11.05.2020	14:08:52

⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche

FACTORY5
En ligne

FACTORY5
Hors ligne

Language

FRAISER 5 AXES

micro5

CTRL



ANNULATION ARRÊT

API REDÉMARRAGE



⚠ Duverture portes autorisée

FRAISER 5 AXES micro⁵



AI-F1 AI-F2 AI-F3

AI-F4
micro⁵
Version allégée

AI-F5

AI-F6
Variation des leds
par la télécommande

AI-F7
Etat d'urgence


AI-F8
Etat anormal

AI-F9
Portes ouvertes

AI-F10
Action requise

AI-F11
En fonctionnement

AI-F12
Etat neutre



⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche

CNC canal

CNC axes

Eclairage zone d'usinage

Ventilation

Serrage/Déserrage outil

Serrage/Déserrage palette

Demande ouverture portes

ACS <> PCS

Axes	Position actuelle (PCS)	Position finale (PCS)	Distance à couvrir (PCS)
X mm	-33.767	-34.285	0.000
Y mm	-23.917	-23.937	0.000
Z mm	0.841	0.841	0.000
B °	-7.757	-7.251	0.000
C °	179.993	179.993	0.000

Avances de travail (mm/min)

F 0 0

94%

Avances rapides (mm/min)

F 79%

Vitesse de la broche (tours/min)

S 0 0.00°

100%

Données techniques V3.01.3054.3204

M
G G17 G40 G52 G53 G90 G200 G150 G12
H
T T0 D0
N NO

Recherche de bloc Contrôle de syntaxe

Contrôle de syntaxe

- Contrôle de syntaxe
- Course à vide
- Visualisation des contours (sans mouvements d'axes)
- Visualisation des contours (avec mouvements d'axes)

Activation

```

C:\Nc\Process\tool_change.nc

(***** PROGRAMMEUR : VINCENT GIACHINO *****)
(***** SOCIETE : MECATIS ENGINEERING SA *****)
(***** DATE : 06.09.2019 *****)
(***** MICRO5 *****)
(***** SUBROUTINE CALLED WHILE A TOOL CHANGE IS REQUESTED *****)
(***** COMMAND REQUEST : M6 *****)

(***** START *****)

----- VARIABLES -----
P1 = 47 (MAXIMAL TOOL LENGTH [mm])
P2 = V.G.T_AKT(Tool requested)

----- TOOL PREP -----
$IF V.E.bToolPrep[0] == TRUE
G806[V.G.T_AKT]
    
```

CTRL

Activation étape par étape

Activation M1 stop

Contrôle d'avances par la télécommande

Avances jusqu'à 120%

MicroLubrification flux d'air

MicroLubrification impulsions d'huile

Références

Activation

⚠ Duverture portes autorisée

CNC canal

CNC axes

Eclairage zone d'usinage

Ventilation

Serrage/Déserrage outil

Serrage/Déserrage palette




Demande ouverture portes

ACS <> PCS

Axes	Position actuelle (PCS)	Position finale (PCS)	Distance à couvrir (PCS)
X mm	-33.767	-34.285	0.000
Y mm	-23.917	-23.937	0.000
Z mm	0.841	0.841	0.000
B .	-7.756	-7.251	0.000
C .	179.993	179.993	0.000

```

C:\Nc\Process\tool_change.nc
*****
***** PROGRAMMEUR : VINCENT GIACHINO *****
***** SOCIETE : MECATIS ENGINEERING SA *****
***** DATE : 06.09.2019 *****
***** MICRO5 *****
***** SUBROUTINE CALLED WHILE A TOOL CHANGE IS REQUESTED *****
***** COMMAND REQUEST : M6 *****
*****
***** START *****
*****
----- VARIABLES -----
P1 = 47 (MAXIMAL TOOL LENGTH [mm])
P2 = V.G.T_AKT (Tool requested)
*****
----- TOOL PRE
CTRL
*****
$IF V.E.bToolPrep[0] == TRUE
G806[V.G.T_AKT]
    
```



Données techniques V0.01.3054.3204

M

G G17 G40 G52 G53 G90 G200 G150 G12




H

T T0 D0

N NO

Recherche de bloc Contrôle de syntaxe

- Contrôle de syntaxe
- Contrôle de syntaxe
 - Course à vide
 - Visualisation des contours (sans mouvements d'axes)
 - Visualisation des contours (avec mouvements d'axes)
- Activation



Activation étape par étape

Activation M1 stop

Contrôle d'avances par la télécommande

Avances jusqu'à 120%

MicroLubrification flux d'air

MicroLubrification impulsions d'huile

Références

Activation

F1 Automatique F2 Manuel F3 MDI F4 Quittance fin de programme F5 Start F6 Stop F7 Reset F8 Gestionnaire de la CNC F9 Gestionnaire du robot F10 Gestionnaire des offsets F11 Gestionnaire des outils F12 Retour




⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche



Axes	Position actuelle (PCS)	Position finale (PCS)	Distance à couvrir (PCS)
X mm	-33.767	-34.285	0.000
Y mm	-23.917	-23.937	0.000
Z mm	0.841	0.841	0.000
B °	-7.756	-7.251	0.000
C °	179.993	179.993	0.000

```

C:\Nc\Process\tool_change.nc
*****
PROGRAMMEUR : VINCENT GIACHINO
SOCIETE : MECATIS ENGINEERING SA
DATE : 06.09.2019
MICRO5
SUBROUTINE CALLED WHILE A TOOL CHANGE IS REQUESTED
COMMAND REQUEST : M6
*****
***** START *****
----- VARIABLES -----
P1 = 47 (MAXIMAL TOOL LENGTH [mm])
P2 = V.G.T_AKT (Tool requested)
----- TOOL PRE -----
$IF V.E.bToolPrep[0] == TRUE
G806[V.G.T_AKT]
    
```



Données techniques

M






G G17 G40 G52 G53 G90 G200 G150 G12

H

T T0 D0

N NO

- Recherche de bloc Contrôle de syntaxe
- Contrôle de syntaxe
- Contrôle de syntaxe
 - Course à vide
 - Visualisation des contours (sans mouvements d'axes)
 - Visualisation des contours (avec mouvements d'axes)
- Activation




Activation ignore bloc

Avances à 100%

Huile entière activation

⚠️ Ouverture portes autorisée

Activation pression d'étanchéité
 Ventilation
 Serrage/Deserrage outil
 Serrage/Deserrage palette
 Ouverture/Fermeture cloison



120 kWh

Serial number
K 9 6 4 5


Operating time
6 h 57 min

Maximum temperature
50°C

Spindle

Number of cycles
795

Temperature
29.8°C




Micro Lub

8 pulses/min

Oil selection:
 Steel
 Stainless steel
 Aluminium
 Brass
 Platinum
 Titanium
 Silver
 Gold




CTRL



Safety Motors

✓
✓

MicroLubrication flux d'air
 MicroLubrication impulsions d'huile
 Activation



⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche

- Activation pression d'élançhété
- Serrage/Déserrage outil
- Nettoyage trant broche
- Serrage/Déserrage palette
- Nettoyage posage palette
- MicroLubrification flux d'air
- MicroLubrification impulsions d'huile
- Libération frein axe Z [CNC]

BECKHOFF Digital input - EL1809	BECKHOFF Digital input - EL1809	BECKHOFF Digital output - EL2809	BECKHOFF Digital input - EL1124	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67
<input checked="" type="checkbox"/> Power supply 24VDC	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis A	<input checked="" type="checkbox"/> Work light CNC area	<input checked="" type="checkbox"/> Probing sensor	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis X CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Cloison opened	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°1 detected
<input checked="" type="checkbox"/> Breaker 24VDC	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis B	<input checked="" type="checkbox"/> Work light SCARA area	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Y CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Cloison closed	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°2 detected
<input checked="" type="checkbox"/> Breaker fan	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis C	<input checked="" type="checkbox"/> Fan CNC area	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 1 unclamped	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°3 detected
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step A	<input checked="" type="checkbox"/> Opacity window	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis B CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 1 clamped	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°4 detected
<input type="checkbox"/> UPS : power supply	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step B	<input checked="" type="checkbox"/> Remote control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 2 unclamped	<input type="checkbox"/> Probe in store
<input type="checkbox"/> UPS : state OK	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step C	<input checked="" type="checkbox"/> Brake axis Z CNC	BECKHOFF Analog input - EL3064	<input checked="" type="checkbox"/> Control tools/pallet	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 2 clamped	<input checked="" type="checkbox"/> Brake probe opened
<input checked="" type="checkbox"/> Triamec : state OK	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : +	<input checked="" type="checkbox"/> Aspiration CNC area	6.3bar General air pressure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 3 unclamped	<input checked="" type="checkbox"/> Probe store : DOWN
<input checked="" type="checkbox"/> Level oil filtration	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : -	<input checked="" type="checkbox"/> Pump oil lubrication	0bar Spindle air pressure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 3 clamped	<input type="checkbox"/> Probe store : UP
<input type="checkbox"/> Level oil lubrication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Air microlubrication	BECKHOFF Analog input - EL3202	<input checked="" type="checkbox"/> Reference disk SCARA	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sealing B/C CNC & Spindle <input type="checkbox"/> Unclamp pallet <input type="checkbox"/> Clean pallet <input type="checkbox"/> Unclamp tool holder <input type="checkbox"/> Clean tool holder <input type="checkbox"/> Open brake Z SCARA <input type="checkbox"/> Unclamp prehenseur <input type="checkbox"/> Unclamp disk 1 <input type="checkbox"/> Unclamp disk 2 <input type="checkbox"/> Unclamp disk 3 <input type="checkbox"/> Open brake probe <input type="checkbox"/> Unclamp probe <input type="checkbox"/> Move probe store <input type="checkbox"/> Move cloison <input type="checkbox"/> Blow spindle dissipator
<input checked="" type="checkbox"/> Level microlubrication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Oil microlubrication	29.8°C Electrical pannel temperature	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z SCARA	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : TEACH	30.7°C Spindle temperature	<input checked="" type="checkbox"/> Detection disk	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Spindle : Tool (bit 0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : START	<input checked="" type="checkbox"/> : Signal high	<input checked="" type="checkbox"/> Brake axis Z SCARA	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Spindle : Tool (bit 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis X CNC	<input checked="" type="checkbox"/> : Signal low	<input checked="" type="checkbox"/> Prehenseur unclamped	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Y CNC		<input checked="" type="checkbox"/> Prehenseur clamped	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z CNC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : KO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis B CNC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CTRL

- Serrage/Déserrage prehenseur
- Serrage/Déserrage disque n°1
- Serrage/Déserrage disque n°2
- Serrage/Déserrage disque n°3
- Libération frein axe Z [SCARA]

⚠ Duverture portes autorisée

Calibration pression d'air

Huile entière activation

Liberation frein axe B


BECKHOFF Digital input - EL1809	BECKHOFF Digital input - EL1809	BECKHOFF Digital output - EL2809	BECKHOFF Digital input - EL1124	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67	MURR ELEKTRONIK Digital input - Cube67
<input checked="" type="checkbox"/> Power supply 24VDC	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis A	<input checked="" type="checkbox"/> Work light CNC area	<input checked="" type="checkbox"/> Probing sensor	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis X CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Cloison opened	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°1 detected
<input checked="" type="checkbox"/> Breaker 24VDC	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis B	<input checked="" type="checkbox"/> Work light SCARA area	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Y CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Cloison closed	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°2 detected
<input checked="" type="checkbox"/> Breaker fan	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : axis C	<input checked="" type="checkbox"/> Fan CNC area	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 1 unclamped	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°3 detected
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step A	<input type="checkbox"/> Opacity window	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis B CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Disk holder 1 clamped	<input checked="" type="checkbox"/> Pallet n°4 detected
<input type="checkbox"/> UPS : power supply	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step B	<input checked="" type="checkbox"/> Remote control	BECKHOFF Analog input - EL3064			<input type="checkbox"/> Probe in store
<input type="checkbox"/> UPS : state OK	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : step C	<input checked="" type="checkbox"/> Brake axis Z CNC	6.3bar General air pressure			<input type="checkbox"/> Brake probe opened
<input checked="" type="checkbox"/> Triamec : state OK	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : +	<input type="checkbox"/> Aspiration CNC area	0bar Spindle air pressure			<input type="checkbox"/> Probe store : DOWN
<input type="checkbox"/> Level oil filtration	<input checked="" type="checkbox"/> Remote : -	<input type="checkbox"/> Pump oil lubrication	BECKHOFF Analog input - EL3202			<input type="checkbox"/> Probe store : UP
<input type="checkbox"/> Level oil lubrication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Air microlubrication				29.8°C Electrical pannel temperature
<input checked="" type="checkbox"/> Level microlubrication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Oil microlubrication	30.7°C Spindle temperature			SMC Electrovalves
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : TEACH	<input checked="" type="checkbox"/> : Signal high <input type="checkbox"/> : Signal low			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Spindle : Tool (bit 0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : START				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sealing B/C CNC & Spindle <input type="checkbox"/> Unclamp pallet <input type="checkbox"/> Clean pallet <input type="checkbox"/> Unclamp tool holder <input type="checkbox"/> Clean tool holder <input type="checkbox"/> Open brake Z SCARA <input type="checkbox"/> Unclamp prehenseur <input type="checkbox"/> Unclamp disk 1 <input type="checkbox"/> Unclamp disk 2 <input type="checkbox"/> Unclamp disk 3 <input type="checkbox"/> Open brake probe <input type="checkbox"/> Unclamp probe <input type="checkbox"/> Move probe store <input type="checkbox"/> Move cloison <input type="checkbox"/> Blow spindle dissipator
<input type="checkbox"/> Spindle : Tool (bit 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis X CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Reference disk SCARA	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Y CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z SCARA	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis Z CNC	<input type="checkbox"/> Detection disk	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Tool breakage : KO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reference axis B CNC	<input checked="" type="checkbox"/> Brake axis Z SCARA	<input type="checkbox"/>		
			<input checked="" type="checkbox"/> Prehenseur unclamped	<input type="checkbox"/>		
			<input checked="" type="checkbox"/> Prehenseur clamped	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CTRL

Rodage robot mouvement hautbas

Rodage robot changement disques

Rodage cloison mouvement hautbas



⚠ Ouverture portes autorisée

Offsets 1	X	-33.767	Y	-23.917	Z	0.841	B	-7.757	C	179.993
G54		0.000	0.000	-48.100	0.000	0.000				
G55		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G56		0.000	0.000	-72.000	0.000	0.000				
G57		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G58		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G59		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=12		0.000	0.000	-72.000	0.000	0.000				
G159=13		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
G159=14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				

CTRL



⚠ Duverture portes autorisée


Offsets	X	Y	Z	B	C
G54	0.000	0.000	-48.100	0.000	0.000
G55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G56	0.000	0.000	-72.000	0.000	0.000
G57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=12	0.000	0.000	-72.000	0.000	0.000
G159=13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G159=14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

GTR


⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche

↕

Déplacement robot à la position initiale



120 kWh



✓ Homing

Vitesse réduite



0% 100%

↕

Number of cycles 1197

CTRL

Outil actuel en broche : T0



+

-


↺

Disk change cycles : 0

↺

Cloison move cycles : 0

Electrical panel



Safety Motors

✓

✓

🔥

👤

🌟

Lancement chargement d'outils

🔥

👤

🌟

Lancement contrôle d'outils

🔧

🌟

Serrage/Déserrage préhenseur

🔧

🌟

Serrage/Déserrage disque n°1

🔧

🌟

Serrage/Déserrage disque n°2

🔧

🌟

Serrage/Déserrage disque n°3

🏠

Références

🔌

Activation

F1 🕒

F2 🏠

F3 🧰

F4 🔄

F5

F6 🛑

F7 🔄

F8

F9 🚩

F10 🔄

F11 🧰

F12 ⏪

Eclairage zone du robot

Haubas magasin palpeur

Liberation magasin palpeur

Stop

Reset

Etape par étape


Prochaine étape

Liberation fraise axe Z


Retour

⚠️ Ouverture portes autorisée

- Changement sens de bras
- Prise/Dépose préhenseur
- Prise/Dépose disque n°1
- Prise/Dépose disque n°2
- Prise/Dépose disque n°3



120 kWh



X : 200.46
Y : 151.19
Z : 225.5
R : 65.6°



✓ Homing



Number of cycles 1197

CTRL

Outil actuel en broche : T0



+


-

↺

Disk change cycles : 0

Cloison move cycles : 0

Electrical panel



Safety Motors ✓ ✓

- Recontrôle états magasin de disques
- Recontrôle emplacement d'outil
- Effacement références

⚠️ Ouverture portes autorisée

↻
Déplacement robot à la position initiale

🐌
Vitesse réduite

🖱️
Mode manuel

🚪
Ouverture/fermeture cloison

⏪ ⏩

Position : 19		
X	138.78	+
Y	-69.49	+
Z	54.1	+
R	63.98	+

3A 3A M1 M2 x-y

2A 1A Z R

X : 200.46
Y : 151.19
Z : 225.5
R : 65.6°

✅ Homing


Vitesse réduite

0% 100%

⏪ ⏩

- Initial position right
- Disk holder n°1
- Disk holder n°2
- Disk holder n°3
- Front machining area
- Tool in spindle
- Prehenseur holder
- Pallet in CNC
- Pallet store n°1
- Pallet store n°2 (for 5 axis only)
- Pallet store n°6 (for 4 axis only)
- Free arm side (for change arm side only)
- Waiting position left (for change arm side only)
- Probe store (for probe store only)
- Tools controlling
- Pallet controlling (for 4 axis only)
- Tools charging
- Pallet store n°3 (for 5 axis or
- Pallet store n°4 (for 5 axis or

CTRL



🔒
Serrage/Déserrage outil

🔒
Serrage/Déserrage palette

🔒
Serrage/Déserrage préhenseur

🔒
Serrage/Déserrage disque n°1

🔒
Serrage/Déserrage disque n°2

🔒
Serrage/Déserrage disque n°3

🔒

🔌
Activation

⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche

- ⏪ ⏩
Changement sens de bras
- ↕
Prise/Dépose préhenseur
- ⊙
Prise/Dépose disque n°1
- ⊙
Prise/Dépose disque n°2
- ⊙
Prise/Dépose disque n°3

⏪ ⏩

Position : 19		
X	138.78	+
Y	-69.49	+
Z	54.1	+
R	63.98	+

3A 3A

M1 M2
x - y

X : 200.46
Y : 151.19
Z : 225.5
R : 65.6°

✓ Homing

Vitesse réduite


0% 100%

2A 1A

Z R

1. Initial position right
2. Disk holder n°1
3. Disk holder n°2
4. Disk holder n°3
5. Front machining area
6. Tool in spindle
7. Prehenseur holder
8. Pallet in CNC
9. Pallet store n°1
10. Pallet store n°2 (for 5 axis only)
11. Pallet store n°6 (for 4 axis only)
12. Free arm side (for change arm side only)
13. Waiting position left (for change arm side only)
14. Probe store (for probe store only)
15. Tools controlling
16. Pallet controlling (for 4 axis only)
17. Tools charging
18. Pallet store n°3 (for 5 axis or
19. Pallet store n°4 (for 5 axis or

CTRL





⚠ Pas d'outil en broche : Non autorisé à tourner la broche



Mode
8 outils/disque



Mode
7 outils/disque



Changement d'outil
rapide

Description	in Ut	T	S	length [mm]	delta length	radius [mm]	delta radius	time used [min]	time max. [min]	dist. used [m]	dist. max. [m]	Valid	Tool breakage	Delta TB [mm]
FrCylEb_1.8mm	<input type="checkbox"/>	1	0	35.7939	0.0000	0.9000	0.0000	19.8996	0.0000	73.4347	0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0000	0.0000
FrCylFin_1.8mm	<input type="checkbox"/>	2	0	33.5439	0.0000	0.9000	0.0000	25.2651	0.0000	23.2416	0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0000	0.0000

CTRL



Serrage/Déserrage
disque n°1



Serrage/Déserrage
disque n°2



Serrage/Déserrage
disque n°3



Ajouter un outil

Effacer
outil sélectionné

Charger



Sauvegarder



Stop



Reset



Retour



⚠ Duverture portes autorisée

Description	in U:	T	S	length [mm]	delta length	radius [mm]	delta radius	time used [min]	time max. [min]	dist. used [m]	dist. max. [m]	Valid	Tool breakage	Delta TB [mm]
FrCylEb_1.8mm	<input type="checkbox"/>	1	0	35.7939	0.0000	0.9000	0.0000	19.8996	0.0000	73.4347	0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0000	0.0000
FrCylFin_1.8mm	<input type="checkbox"/>	2	0	33.5439	0.0000	0.9000	0.0000	25.2651	0.0000	23.2416	0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0000	0.0000

